

Plomería de ejemplo

INFORME DE PRUEBA DE PREVENCIÓN DE REFLUJO

DEMO-003

APROBADA

Plomería de ejemplo

100 Example Street
Kansas City, MO 64105
(816) 555-0100

FECHA DE LA PRUEBA 21 sept 2026

MOTIVO Prueba anual

VERIFICADOR Plomero de ejemplo

PREPARADO PARA

Grupo inmobiliario de ejemplo

300 Example Boulevard
Kansas City, MO 64108

SERVICIO EN

Edificio de oficinas de ejemplo

300 Example Boulevard
Kansas City, MO 64108

Registro de prueba de este conjunto. Las lecturas son mediciones propias del verificador y el resultado es su propia determinación.

Este conjunto aprobó después de la reparación. Las lecturas antes y después de la reparación están registradas abajo.

CONJUNTO

Conjunto	BF-01 · Protección de la acometida doméstica
Tipo de conjunto	Presión reducida (RP)
Protege	Doméstico
Tamaño	2"
Fabricante / modelo / serie	Demo · DEMO-RP · EXAMPLE-101
Ubicación	Cuarto mecánico
Peligro	Alto
Orientación	Horizontal
Proveedor de agua	WaterOne (condado de Johnson, KS)
Número de medidor	EXAMPLE-M1
Número de notificación	EXAMPLE-2201
Presión de suministro	68 psi

PRUEBA

Prueba inicial

2026-09-21 09:10 (America/Chicago)

MEDICIÓN	RESULTADO	VALOR	NOTA
Válvula de retención N.º 1 cerrada herméticamente	Correcto	6.2 psid	—
Válvula de retención N.º 2 cerrada herméticamente	Falló	0.4 psid	Asiento con residuos
Válvula de alivio abierta	Correcto	2.8 psid	—
Válvula de cierre N.º 2 cerrada herméticamente	Correcto	—	—

Reparaciones

COMPONENTE	ACCIÓN	NOTA	PIEZAS
Válvula de retención N.º 2	Kit de goma	Se limpió el asiento y se cambió el disco.	Juego de hules para RP de 2" × 1

Prueba final después de la reparación

2026-09-21 09:55 (America/Chicago)

MEDICIÓN	RESULTADO	VALOR	NOTA
Válvula de retención N.º 1 cerrada herméticamente	Correcto	6.1 psid	—
Válvula de retención N.º 2 cerrada herméticamente	Correcto	1.9 psid	—
Válvula de alivio abierta	Correcto	2.9 psid	—
Válvula de cierre N.º 2 cerrada herméticamente	Correcto	—	—

Aprobada

VERIFICADOR Y EQUIPO

Verificador	Plomero de ejemplo
Número de certificación	EXAMPLE-T-01
Empresa	Plomería de ejemplo
Teléfono	(816) 555-0100
Serie del kit de prueba	EXAMPLE-KIT-7
Calibración	Calibrado el 2026-06-02
Próxima prueba	2027-09-21

HISTORIAL DEL REGISTRO

ID del registro	EXAMPLE-0003
Ingresado por	Plomero de ejemplo
Guardado a las (UTC)	2026-09-21T16:20:00.000Z
Revisión del conjunto al momento de la prueba	2

Este es el registro propio de la empresa sobre la prueba. No es un certificado ni demuestra que los resultados se presentaron ante el proveedor de agua: eso se emite y presenta por separado, en el formulario del proveedor. Las lecturas y el resultado son observaciones del verificador y aquí no se comparan con ningún umbral estatal o de la empresa.